

Jeg vil gerne foreslå at grundejerforeningen iværksætter, at der etableres armeringssten i højre side af vejen ved første højresving på Granvej. Der er af uransagelige grunde ikke etableret armering af vejsiden i dette sving og det er nu kørt helt ned og vil derfor på sigt gradvist ødelægge selve vejen, når bilerne kører på kanten af asfaltbelægningen. Samtidig bør alle svingene gennemgås med henblik på at kontrollere om der er andre sving som bør forstærkes.

Med venlig hilsen

Britta Køster

Granvej 44